

1. Przekłuj nożyczkami, lub innym ostrym narzędziem, otwory montażowe o średnicy **Ø 6mm** w miejscach na schemacie oznaczonych znakiem **+**

1. Screw with scissors or another sharp tool mounting holes of **Ø 6mm** in diameter in places marked with **+**


1. Schrauben Sie mit einer Schere oder einem anderen scharfen Werkzeug, Löcher mit einem Durchmesser von **Ø 6mm** an Stellen mit **+**



Łącznik
Wall connector
180°



Łącznik
Wall connector
90°



2. Przykręć łączniki w przekłutych miejscach.

2. Screw the connectors in pierced places.

2. Schrauben Sie die Ste an durchbohrten Stellen.

